

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, afimhá será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las. Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que comê-la ou lubrificá-la.

Habite-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados à seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



2^a VIA

Número 35925 Série 00114

Ano. 2019 Assinatura do Portador

05.802.494/0001-41
TRACAO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

19.01.2019
Rua da Aurora, Nº 175, SL 902 BL. C.
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE - PE



QUALIFICAÇÃO CIVIL

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs:
Data Emissão 14/03/2015 SRTE PE

Assinante do Funcionário
XCC/624

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data nasc.)

05.802-494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

Rua da Aurora, nº 175, sl. 907 BL C
Boa Vista - CEP: 50.660-010
RECIFE - PE





05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

11 51 2019

Rua da Aurora, Nº 175, SL 902 BL E
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PE



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245256700000052177327>
Número do documento: 19102812245256700000052177327

Num. 53022291 - Pág. 3

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Ana Cláudia Braga do Nogueira, brasileira, solteira, autônoma, RG: 8.290.589 SDS/PE e CPF: 309.853.774-11
residende na Rua José Bonifácio, n° 3343, Edif. Acácia,
Bl. B, apto. 1204, Torre, Recife/PE.

OUTORGADO: PAULO ANTÔNIO COELHO CASTOR, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito na OAB/PE sob o nº 20.832 e portador do CPF sob o nº
802.111.353-72, com escritório situado na Rua José de Alencar, nº 44, sala 42, Boa Vista,
CEP 50070-075, Recife/PE.

PODERES: Pelo presente instrumento de procuração, o(a) Outorgante acima qualificado(a) nomeia e constitui o advogado retro Outorgado a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad Judicia et extra*, em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e de defendê-los nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, para ingressar com Ação de Indenização por Ato Ilícito, em face de qualquer seguradora integrante do consórcio instituído pela Resolução 1/75 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e revigorado pela Lei nº 8.441/92.

Recife, 10 de OUTUBRO de 2019


Ana Cláudia
Outorgante




DECLARAÇÃO

D E C L A R O, para os devidos fins, de fato e de direito, nos termos da Lei nº 1.060/50, que sou pobre e que, portanto, não poderei arcar com as custas processuais, sem prejuízos próprios e de minha família.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Recife (PE), 10 de OUTUBRO de 2019 .


Am. Coelho Castor





Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Rodoviária Federal

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito



PRF



Acidente nº 18030361B01

INFORMAÇÕES GERAIS

BR: 101 **KM:** 83,0 - Crescente **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Data: 16/05/2018 **Hora:** 22:30

Policial responsável pelo atendimento: A. DE MELO, matrícula 1069523

ASPECTOS DO LOCAL

Tipo de via: Principal **Tipo de pavimento:** Asfalto **Tipo de pista:** Dupla

Condição da pista: Molhada

Estrutura viária: Curva

Localidade urbanizada: X **Acostamento:** X **Canteiro central:** X

Condição meteorológica: Chuva **Fase do dia:** Plena Noite

NARRATIVA

NO DIA, 16/05/2018, ÀS 22:30h, NO KM 83 da BR 101 SUL, PRAZERES - JABOATÃO/PE, OCORREU UM ACIDENTE DO TIPO TOMBAMENTO, COM 04 VÍTIMAS (01 MORTA E 03 FERIDAS). O V1, ÔNIBUS MARCOPOLLO, TRANSITAVA NO SENTIDO RECIFE-CABO QUANDO O CONDUTOR PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO, SAINDO DO LEITO CARROÇÁVEL, COLIDINDO NUMA PEDRA APÓS O ACOSTAMENTO, E TOMBANDO NA ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO, IMOBILIZADO SOBRE O SEU LADO ESQUERDO, E UMA VÍTIMA MORTA RESTOU IMOBILIZADA FORA E DEBAIXO DO VEÍCULO, E MAIS UMA VÍTIMA TAMBÉM FORA E EMBAIXO DO VEÍCULO, SOCORRIDA COM LESÕES GRAVES. CONFORME CONSTATAÇÕES EM LEVANTAMENTO REALIZADO NO LOCAL, CONCLUIU-SE QUE O FATOR PRINCIPAL DO ACIDENTE FOI A FALTA DE ATENÇÃO À CONDUÇÃO DO VEÍCULO, ASSOCIADA À CHUVA E ÁGUA NA PISTA. O TRECHO REFERIDO DA RODOVIA, APESAR DE NÃO ESTAR PASSANDO POR OBRAS, SE ENCONTRA SEM ILUMINAÇÃO, COMPLETAMENTE ESCURO, E COM A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS LINHAS DIVISÓRIAS DA FAIXA DE TRÂNSITO PARCIALMENTE APAGADAS. DEVIDO A COLISÃO, O DISCO DO TACÓGRAFO FICOU INACESSÍVEL. OS PNEUS ESTAVAM EM BOAS CONDIÇÕES DE USO. O CONDUTOR SUBMETEU-SE AO TESTE DE ALCOOLEMIA, TENDO DADO COMO RESULTADO 0,00. O FATO DE VÍTIMAS TEREM SIDO ENCONTRADAS FORA DO VEÍCULO, CERTAMENTE FOI PELO NÃO USO DO CINTO DE SEGURANÇA, O SOCORRO FOI REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIRO. A DINÂMICA DO ACIDENTE ENCONTRA-SE REPRESENTADA NO CROQUI.

05.802.454/0000-01
TRÂNSITO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA.
191

EVENTOS SUCESSIVOS

Ordem	Tipo de Evento	Veículos Envolvidos
1	Saída de leito carroçável	



Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01




PRF

Ordem	Tipo de Evento	Veículos Envolvidos
2	Colisão com objeto estático	
3	Tombamento	

IMAGENS PANORÂMICAS



SENTO CRESCENTE




SENTO DECRESCENTE

AMARRAÇÃO - TRIÂNGULAÇÃO

Descrição do Ponto	X	Y
Ponto de colisão	5.1	2.8
Roda dianteira direita - LLW2126 - V1	6.8	8.1
Roda dianteira esquerda - LLW2126 - V1	6.7	7.8

CROQUI DA CENA DO ACIDENTE



Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória N° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 8º do Decreto N° 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa N° 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741827C95B09732E26C.

191






MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF



05.802.494/0001-43
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19 SET 2019
Rua da Aurora, nº 175, SL 902 BL C
Bgr Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE - PE



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2016, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B0973E28C

Página 03 de 12

191



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52

<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245256700000052177327>

Número do documento: 19102812245256700000052177327

Num. 53022291 - Pág. 8



MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1 TRACIONADOR

LLW2126

Placa: LLW2126 - Registro Nacional

Marca/modelo/ano fabricação: MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON/2013

Renavam: 00538181770

Chassi: 93PB49P31DC046376

Tipo de Veículo: Ônibus

Espécie/categoria: Passageiro/Aluguel

Manobra no momento do acidente: Seguindo o fluxo, na faixa de rolamento

PROPRIETÁRIO

Nome: ADALTONTUR TURISMO LTDA ME

CPF/CNPJ: 05.524.374/0001-20

Endereço: , ARARUAMA/RJ

Telefone/email: NÃO INFORMADO/NÃO INFORMADO



Sem Imagem




Sem Imagem

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

19 SET 2019

Rua da Aurora, Nº 175, SL 902 BL C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE - PE



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1068523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95809732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1



TRACIONADOR

LLW2126

CRONOTACÓGRAFO

Obrigatório para este tipo de veículo: Sim Presente: Inacessível

Equipamento atende à legislação:

Tempos de parada/descanso atendem à legislação:

Disco diagrama foi recolhido:

05.802.494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19 de 2019
Rua da Aurora, Nº 175, Sl. 902 BL C
Boa Vista - CEP 50.060-010
RECIFE-PE



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 6.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do Inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1



ALEQUISSANDRO EPIFANIO DOS SANTOS

Placa do veículo: LLW2126

Marca/modelo: MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON

Envolvimento: Condutor

Nome: ALEQUISSANDRO EPIFANIO DOS SANTOS

CPF: 078.167.244-97

Data de nascimento: 20/02/1986

Estado civil:

Sexo: Masculino **Estado físico:** Ileso

Usava cinto de segurança: Ignorado

Usava capacete: NÃO APLICÁVEL

Informações complementares: Teste de etilômetro, 1903, aparelho SN 114407.

DADOS DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Tipo: Habilitação Nacional **Categoria:** D **Data primeira habilitação:** 20/05/2008

Nº Registro: 04364599645 **UF:** PE **Data de vencimento da habilitação:** 08/10/2020

Motorista Profissional: Não **Observações CNH:** 99

ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

Foi possível realizar teste do etilômetro: Sim

Condutor se recusou a realizar o teste: Não **Resultado:** 0

Visíveis sinais de embriaguez: Não **Sinais de uso de substâncias psicoativas:** Não

DADOS DE CONTATO

Endereço: AV LAURA CAVALCANTI, 0000000053, GAIBU, TEIXEIRA/PB

Telefone/email: NÃO INFORMADO/NÃO INFORMADO

05.802.494/0001-41
TRAGAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA.
19 311 7079
Rua da Aurora, nº 175, sl. 902-BLC
Boa Vista - CEP: 50.000-210
RECIFE-PE



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle 064F8751B00741627C95809732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1 PASSAGEIRO

ANA CLAUDIA BRITTO FIGUEIREDO

Placa do veículo: LLW2126

Marca/modelo: MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON

Envolvimento: Passageiro

Nome: ANA CLAUDIA BRITTO FIGUEIREDO

CPF: 109.851.774-11

Data de nascimento: 23/04/1994

Estado civil:

Sexo: Feminino **Estado físico:** Lesões Graves

Usava cinto de segurança: Ignorado

Usava capacete: NÃO APLICÁVEL

Informações complementares: Em razão da complexidade do acidente, não foi possível coletar demais dados básicos das vítimas.

DADOS DE CONTATO

Endereço:

Telefone/email: NÃO INFORMADO/NÃO INFORMADO

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19 351 719
Rua da Aurora, nº 175, SL 902 BL C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PF



Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/08/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória N° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto N° 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa N° 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1



JOSELIA ROSENDO LIRA

Placa do veículo: LLW2126

Marca/modelo: MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON

Envolvimento: Passageiro

Nome: JOSELIA ROSENDO LIRA

CPF: 666.418.104-53

Data de nascimento: 17/11/1970

Estado civil:

Sexo: Feminino

Estado físico: Lesões Graves

Usava cinto de segurança: Ignorado

Usava capacete: NÃO APLICÁVEL

Informações complementares: Em razão da complexidade do acidente, não foi possível coletar demais dados básicos das vítimas.

DADOS DE CONTATO

Endereço:

Telefone/email: NÃO INFORMADO/NÃO INFORMADO

05.802.494/0001-41
TRIÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19 551719

Rua da Aurora, nº 175, SL 902 BL C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PE



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2016, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1 PASSAGEIRO

MICHELLE LAUREANO MATOSO

Placa do veículo: LLW2126

Marca/modelo: MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON

Envolvimento: Passageiro

Nome: MICHELLE LAUREANO MATOSO

CPF: 084.335.054-75

Data de nascimento: 26/11/1989

Estado civil:

Sexo: Feminino Estado físico: Lesões Graves

Usava cinto de segurança: Ignorado

Usava capacete: NÃO APLICÁVEL

Informações complementares: Em razão da complexidade do acidente, não foi possível coletar demais dados básicos das vítimas.

DADOS DE CONTATO

Endereço:

Telefone/email: NÃO INFORMADO/NÃO INFORMADO

05.802.494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
10 01 779
Rua da Aurora, 18.175, SL 902 BL. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
SC/SC/06



Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial da Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

V1 PASSAGEIRO

JULIANA MARIA DA SILVA

Placa do veículo: LLW2126

Marca/modelo: MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON

Envolvimento: Passageiro

Nome: JULIANA MARIA DA SILVA

CPF: 704.530.734-92

Data de nascimento: 24/04/1999

Estado civil:

Sexo: Feminino **Estado físico:** Morto

Usava cinto de segurança: Não

Usava capacete: NÃO APLICÁVEL

Informações complementares: Em razão da complexidade do acidente, não foi possível coletar demais dados básicos das vítimas.

DADOS DE CONTATO

Endereço: HERCILIA TAVARES DA SILVA

Telefone/email: NÃO INFORMADO/NÃO INFORMADO

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19 SET 2019
Rua da Aurora, nº 175, SL 902 BL C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PE

Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/08/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E28C





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

RELATÓRIO DE AVARIAS - Resolução nº 544/2015-CONTRAN

Veículo: V1 / MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON

Placa: LLW2126

Nome do agente: A. DE MELO

Nº BOAT: 18030361B01

Matrícula do agente: 1069523

Data: 16/05/2018

Item	Descrição do Item	Valor	Item danificado no acidente		
			SIM*	NÃO**	NA***
1	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M	X		
2	Avaria em qualquer um dos eixos	M		X	
3	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M		X	
4	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M		X	
5	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina	M		X	
6	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas	M		X	
7	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
8	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		X	
9	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas	G		X	
10	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão	M		X	
11	Avaria na estrutura das laterais ou do teto afetando o posto do condutor.	M	X		
12	Avaria na estrutura afetando a coluna "B" da carroceria.	M			X 05.802.494/0001-A1 TRALÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
13	Avaria na estrutura afetando qualquer ponto de fixação das poltronas/bancos.	M	X		191224
14	Avarias na estrutura das laterais ou do teto atingindo o compartimento interno dos passageiros podendo ultrapassar o plano que passa pela linha de referência do peitoril (parte inferior das janelas).	M	X		Rua da Aurora, Nº 175, SL 902 BL Boa Vista - CEP: 50.060-010 RECIFE PE
15	Estrutura com deformação vertical, podendo afetar o compartimento dos passageiros e os componentes de união da base da carroceria com o chassi	M		X	
16	Estrutura com deformação lateral, podendo afetar o compartimento dos passageiros e os componentes de união da base da carroceria com o chassi	M		X	

*Item danificado no acidente.

**Item não danificado no acidente ou não existente.

*** Impossível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente



Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C.





MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Acidente nº 18030361B01



PRF

Item	Descrição do Item	Valor	SIM*	NÃO**	NA***
17	Região da carroceria e/ou do chassi termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		X	
18	Região do chassi termicamente afetada com dimensão maior que a 2/3 do comprimento do chassi.	G		X	

Dimensão da monta: Média

*Item danificado no acidente.

**Item não danificado no acidente ou não existente.

*** Impossível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

19 SET 2019

Rua da Aurora, nº 175, Sl 902 Bl. C.
Boa Vista - CEP 50.060-010
RFFSA-PL



Documento assinado eletronicamente por A. DE MELO, matrícula 1069523, Policial Rodoviário Federal, em 05/06/2018, às 17:52, conforme horário oficial da Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobat/autenticar>, informando o protocolo 18030361B01 e o número de controle D64F8751B00741627C95B09732E26C





GUIA DE TRANSFERÊNCIA/ENCAMINHAMENTO

Nome: Ara Cláudia de Brito Figueiredo Reg: 105394

Idade: 24 anos Data de Admissão: 17 / 5 / 18

HISTÓRIA CLÍNICA:

Paciente feminino de 24 anos com enunciado
no hospital identificado a um acidente automobilístico,
onde a mesma veio desacordada pelo SAMU sofrendo
uma lesão em regiões da crural e lombar.
Encaminhado para a Santaiz para plano de tratamento

EXAMES COMPLEMENTARES:

Rx / Hemograma / Coagulograma

HD: Pelotonada / suspeita de suspeita
Fratura de fêmur /

PRESCRIÇÃO ATUAL:

① SFO,9% 1000ml EV PICUT

② Gantotenna 30mg (03amp) + SFO,9% 200ml

③ Clidostoma 600mg + 100ml SFO,9% EV de 6/6/14

④ Thrombol 01amp + 100ml SFO,9% EV lento

⑤ Picone 01amp + Adov.

TRANSFERIDO/ENCAMINHADO PARA: Hospital Real Português

SENHA: _____

DATA: 18 / 5 / 18 HORA: 13:00

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

19 551 779

Rua da Aurora, nº 175, Sl. 902 Bl. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
SICAF-PE

Dra. Mariana S. de Almeida Araújo
Médica

CREMEPE: 26413 CRM-PB 10287

Médico/CRM





REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO

Av. Agamenon Magalhães, 4780 , Derby - , Recife - PE CEP: 52010-902
CNPJ: 10.892.164.0001-24 - Telefone (081) 3416-1122

Laudo Médico

Declaro para os devidos fins que a Sra. ANA CLAUDIA BRITTO FIGUEIREDO , registro 1575908, prontuário 748135 , chegou em nossa emergência dia 18 de maio de 2018, vítima de acidente de trânsito cerca de 3 dias prévios a esta data, veio encaminhada de outro serviço com FRATURA DO ANEL PELVICO TILE C2 ? FRATURA DIAFISE DO FEMUR DIREITOe FRATURA DO 1º , 2º E 4º METATARSOS DIREITOS . Foi realizado em nossa unidade exames de imagem radiográficos do protocolo de trauma, avaliação da neurologia e seguimento ortopédico traumatológico. A mesma já realizou 03 abordagens cirúrgicas e permanece internada em nossa unidade até a presente data, não podendo comparecer ao agendamento nesta data para perícia médica no INSS.

Médico

Recife, 21/06/2018

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19 551 71'9
Rua da Aurora, nº 175, 51.902-810
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PE



RESUMO DE ALTA

DATA DA ALTA - 19/07/2019 07:00:00

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ANA CLAUDIA BRITTO FIGUEIREDO RG: 8290589 PESO: null KG

IDADE: 25 Anos SEXO: FEMININO ALTURA: null CM

Data de Nascimento: 23/04/1994

PRESTADOR ASSISTENTE: ROMERO ANTUNES BARRETO LINS

DATA DE ATENDIMENTO: 17/07/2019 14:32:02 ATENDIMENTO: 661482 TEMPO DE PERMANÊNCIA: 2 Dia(s)

CONVÉNIO: SULAMERICA S/A PLANO: EMPRESARIAL ENFERMARIA

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: Z540 - CONVALESCENCA APOS CIRURGIA

DIAGNÓSTICO(S) SECUNDÁRIO(S):

DIAGNÓSTICO INICIAL: Z540 - CONVALESCENCA APOS CIRURGIA

DIAGNÓSTICO DE ALTA: Z540 - CONVALESCENCA APOS CIRURGIA

CONDUTA DE ALTA:

MOTIVO DA ALTA: ALTA COM PREVISÃO DE RETORNO PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE

PROCEDIMENTO DE ALTA: FIOS, PINOS, PARAFUSOS OU HASTES METALICAS INTRA-OSSEAS

OBSERVAÇÃO DE ALTA: ALTA SOB ORIENTAÇÃO DE DR ROMERO LINS

05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19/07/2019
Rua da Aurora, nº 175, SL 902 BLC
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE - PE

Dr. Sylvio Galdino
Ortopedia e Traumatologia
CRM-PE 26.611

SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA JUNIOR
CRM-26611

| REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA - PE | DESDE 1855 |





Nome Social: N

Paciente: ANA CLAUDIA BRITTO FIGUEIREDO

Página: 1

Nascimento: 23/04/1994

Idade: 25

Registro: 1575908

Conta:

Unidade: JOAO DE DEUS 14º ENFERMARIA

Leito: 1401 L02

Atendimento: 00661482

Convênio: SULAMERICA S/A

Data do atendimento: 17/07/2019

Data da Realização: 18/07/2019 21:43

Prestador: SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA JUNIOR - CRM:26811

Criado em: JOAO DE DEUS 14º



SUMÁRIO DE ALTA

Motivo Admissão:*

PACIENTE POS OPERATORIO DE MULTIPLAS FRATURAS EVOLUINDO COM DOR NA TOPOGRAFIA DE MATERIAL DE SÍNTSE DA COXA DIREITA., em: 18/07/19 00:11

Evolução Médica:*

BOA EVOLUÇÃO CLINICA

Orientação:

Tipo de Alta: * MédicaCondição: * MelhoradoComorbidades: * Sim Não

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Diabetes Mellitus | <input type="checkbox"/> Etilismo | <input type="checkbox"/> Acidente Vascular Encefálico | <input type="checkbox"/> Arteriopatias periféricas |
| <input type="checkbox"/> Tabagismo | <input type="checkbox"/> Asma brônquica | <input type="checkbox"/> Doença pulmonar obstrutiva crônica | <input type="checkbox"/> Dislipidemia |
| <input type="checkbox"/> Coronariopatia | <input type="checkbox"/> Obesidade | <input type="checkbox"/> Hipertensão Arterial Sistêmica | |
| Outros: | | | |

Instruções de Acompanhamento pós-alta: * Sim Não

- Restrição para Atividade física. Fisioterapia Motora Fisioterapia Respiratória Fonoterapia N.º dias

Exames realizados: * Sim NãoMedicação Significativa? * Sim NãoProcedimentos realizados: * Sim Não

05.802.494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDAs
19.911.719

Rua da Aurora, nº 175, Sl. 902 B, C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PE

Há necessidade de suporte de transporte para alta? * Sim Não

PRESTADOR: SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA JUNIOR - CRM:26811

Dr. Sylvio Galdino
Ortopedista Traumatologista
CRM-PE26.811

NEP

Paissandu - Av. Agamenon Magalhães, 4760, Recife/PE - (81) 3416.1122 | Boa Viagem - Av. Conselheiro Aguilar, 2502 - Recife/PE - (81) 3416.1800



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52


<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>

Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 6

19/09/2019

IMG-20190914-WA0005.jpg



05.802.494/0001-41
TRACAO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
14.927.770
Rua da Aurora, nº 175, Sl. 902 Bl. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE-PE

<https://ogle.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDrHtwWcPGnnTrK-ct7oDvJL4A>



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 7




05.802.494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
19.551.204
Rua da Aurora, N° 175, SL 902 Bl. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE/PE

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&uiobl#inbox/IMf0mxxDriHkumFRI>

Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 8



05.802.494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS ETDÁ

19 SET 2019

Rua da Aurora, nº 175, sl. 902 bl. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
Belo Horizonte - MG

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcaxwDrHtwmFbLmRVNIDie6nRW7rWANQ>

Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 9

16/09/2019:

IMG-20190914-WA0002.jpg



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 10



05.802.452-0001-000
TRICHOLOGIA
DE SEGUNDO
19.01.2019

Rua da Aurora, nº 175, 5º 902 BL C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjejus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

16/09/2019

IMG-20190914-WA0003.jpg



05.802.494/0001-41
TRACAO CORREKORA
DE SEGUROS LTDA


10.51.21'9

Rua da Aurora, 10175, Sl. 902 Bl. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RECIFE - PE



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 12



05.802.494/0001-41
TRACÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA


10.55.2019

Rua da Aurora, nº 175, Sl. 902 Bl. C
Boa Vista - CEP: 59.060-010
RECIFE - PE



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 13



05.802.494/0001-41
TRAÇÃO CORRETORA
DE SEGUROS LTDA

1.9 0:1 7/9

Rua da Aurora, nº 175, Sl. 902 BL. C
Boa Vista - CEP: 50.060-010
RJ/CITE/PE

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FFfcgxwDrHtwmFbdvplsDXLdpwQDZoJM?nmi&fror=12>



SINISTRO 3190540330 - Resultado de consulta por beneficiário

VÍTIMA ANA CLAUDIA BRITTO DE FIGUEIREDO
COBERTURA invalidez
PONTO DE ATENDIMENTO RECEPTOR DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
TRAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME
BENEFICIÁRIO ANA CLAUDIA BRITTO DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 10985177411

Posição em 10-10-2019 14:40:32

O pedido de indenização está em fase final de análise na Seguradora Lider-DPVAT. Em breve, o pagamento da indenização será liberado.
Por gentileza, volte a consultar seu processo neste site dentro de 4 dias.

Data do Pagamento	Valor da Indenização	Juros e Correção	Valor Total
07/10/2019	R\$ 6.412,50	R\$ 0,00	R\$ 6.412,50



Assinado eletronicamente por: PAULO ANTONIO COELHO CASTOR - 28/10/2019 12:24:52
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102812245269300000052177328>
Número do documento: 19102812245269300000052177328

Num. 53022292 - Pág. 15