

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064

Comunicação: C1013432

* STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

DADOS GERAIS DA OCORRÊNCIA

PRF: 1539830 - PEDRO DE ALENCAR FREITAS NETO Data/Hora do Acidente (hora local): 09/05/2011 19:00 BR: 230 KM: 405.9
Município/UF: POMBAU/PB Tipo de Acidente: Colisão frontal Sentido da Via: Crescente
Fase do dia: Plena noite Condições da Pista: Seca Restrições de Visibilidade: Inexistente
Sinalização existente: Vertical Horizontal Sinalização luminosa: Inexistente Condição meteorológica: Céu Claro
Houve danos ao patrimônio da União? Não
DESCRIÇÃO DOS DANOS AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO:

Houve danos ao patrimônio de terceiros? Não

DESCRIÇÃO DOS DANOS AO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS:

Houve danos ao ambiente? Não

DESCRIÇÃO DOS DANOS AO AMBIENTE:

CONDIÇÃO DA RODOVIA

Uso do Solo: Urbano Tipo de Localidade: Comercial

Existe acostamento? Não Estado de Conservação: Há desnível? Não É pavimentado? Não Largura (m): 0
Possui defesa? Possui meio-fio? Possui sarjeta?

Existe canteiro central? Não Estado de Conservação: Largura (m): 0 Tipo de inclinação:
Obstáculo ao Cruzamento: Não Informado Estado de Conservação do Obstáculo:

Faixa de Domínio - Estado de Conservação: Regular Ocupação: Comércio
Cerca: Não existe Pista de Rolamento - Estado de Conservação: Regular Tipo: Simples Qtd. de Faixas: 02
Tipo de Pavimento: Asfalto Perfil: Rampa < 3% Traçado: Reto Curva Vertical: Não Existe Superelevação: Não
Superlargura: Não Largura da Pista (m): 7.2 Estreitamento: Não Existe

TEXTO DESCRITIVO DA CONDIÇÃO DA RODOVIA:

CROQUI



ASSOUSA

PATOS

Latitude do Ponto C:

Longitude do Ponto C:

Referência do Ponto A/A':

Referência do Ponto B:

Distância AB (m):

Distância AC (m):

Distância BC (m):


VEÍCULO	P1	DISTÂNCIA P1-A (m)	DISTÂNCIA P1-B (m)	P2	DISTÂNCIA P2-A (m)	DISTÂNCIA P2-B (m)
---------	----	--------------------	--------------------	----	--------------------	--------------------

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET: <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06

NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6b0c4f72d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064
Comunicação: C1013432
STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

Narrativa da Ocorrência:

V1 agrediu junto ao centro da via para fazer a conversão à esquerda, quando V2, que vinha em direção contrária, colidiu frontalmente.

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Placa: NDC-9440 Sequencial: V1 Descrição: Chassi: 9C2JC4110AR684004 Renavam: 233007628
Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS Cor: AZUL Ano: 2010 Tipo: Motocicletas Emplacamento: POMBAL/PB
Ocupantes: 2 Espécie: Passageiro Categoria: Particular
Proprietário: LUZIA NOBREGA DE ASSIS CPF/CNPJ: 991.284.384-34
Endereço: R CORONEL JOSE RUFINO 236 CASA00236CASA CEP: 58.840-000
Município/UF: Telephones:

COMBINAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA

Placa U1: Placa U2: Placa U3: Placa U4:
Origem: POMBAL/PB - BRASIL Destino: POMBAL/PB - BRASIL

CIRCUNSTÂNCIA DO VEÍCULO

Manobra do Veículo no Acidente: Virava à esquerda Saída de Pista? Não Derrapagem? Não Capotagem? Não Tombamento? Não
Colisão com Objeto Fixo: Outro veículo Colisão com Objeto Móvel: Não Houve Incêndio? Não
Marcas de Frenagem (m): 0,0 Estado dos Pneus: Bom

Descrição do Recolhimento:

DADOS DA CARGA

Carregamento: Houve Derramamento de Carga? Não Extensão dos Danos: Moeda: Real-R\$
Valor Total da Carga: R\$0,00 Produto Perigoso:
Descrição da Carga:

ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO

Tipo de Receptor: Data/Hora da Recepção (hora local): Motivo:
Responsável pela Recepção:
Documento do Responsável:
Município/UF: Descrição do Encaminhamento:

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Placa: Sequencial: V2 Descrição: Veículo não registrado/empleado Chassi: 9C2JC4110BR311048 Renavam:
Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS Cor: ROXA Ano: 2010 Tipo: Motocicletas Emplacamento:
Ocupantes: 1 Espécie: Passageiro Categoria:
Proprietário: Proprietário não localizado não foi apresentada Nota Fiscal CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Endereço: CEP:
Município/UF: Telephones:

COMBINAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA

Placa U1: Placa U2: Placa U3: Placa U4:
Origem: POMBAL/PB - BRASIL Destino: POMBAL/PB - BRASIL

CIRCUNSTÂNCIA DO VEÍCULO

Manobra do Veículo no Acidente: Segue fluxo Saída de Pista? Não Derrapagem? Não Capotagem? Não Tombamento? Não
Colisão com Objeto Fixo: Não Houve Colisão com Objeto Móvel: Outro veículo Incêndio? Não
Marcas de Frenagem (m): 0,0 Estado dos Pneus: Estourado

Descrição do Recolhimento:

DADOS DA CARGA

Carregamento: Houve Derramamento de Carga? Não Extensão dos Danos: Moeda: Real-R\$
Valor Total da Carga: R\$0,00 Produto Perigoso:
Descrição da Carga:

ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO

Tipo de Receptor: Data/Hora da Recepção (hora local): Motivo:
Responsável pela Recepção:
Documento do Responsável:
Município/UF: Descrição do Encaminhamento:

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET: <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06
NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6bec4f72d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064
Comunicação: C1013432
STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

CONDUTOR ENVOLVIDO

Veículo: V1/NOC-9448

Nome/Apelido: QUEILIO MARQUE NOBREGA DE ASSIS

Data de Nascimento: 10/02/1972 Sexo: Masculino Estado Civil: Separado

Nome do Pai: PEDRO DE ASSIS DANTAS

Nome da Mãe: LUZIA NOBREGA DE ASSIS

Endereço: R CORONEL JOSE RUFINO 236 CASA00236CASA

Município/UF: POMBAL/PB

Telefones: 83-9909-8095

CEP:

Grau de Instrução: Não Informado

Naturalidade: POMBAL/PB

Nacionalidade: BRASIL

Ocupação Principal:

CPF: 854.839.074-34 Documento de Identificação: 217849

Órgão Expedidor: SSP /PB

Origem: POMBAL/PB - BRASIL

Destino: POMBAL/PB - BRASIL

Estado Físico: Lesões Graves

Socorrido pela PRF? Não Usava Cinto? Não Aplicável Usava Capacete? Ignorado

Existe Declaração em Anexo? Não

Havia Vestígio de Ingestão de Alcool? Ignorado

Transcrição da Declaração:

Condutor é Habilitado? Sim

Categoria CNH: A

Registro CNH: C0794493955/PB

Primeira Habilitação: 25.07.1998

Validade CNH: 25/09/2013

País CNH:

Dormia? Não Km Percorridos:

Horas Dirigindo: Ignorado

Pertences:

Informações Complementares: não foi possível efetuar o teste de etômetro, condutor ferido gravemente, sendo socorrido com urgência pelos SAMU.

ENCAMINHAMENTO DO CONDUTOR

Tipo de Receptor:

Responsável pela Recepção:

Documento do Responsável:

Data/Hora da Recepção (hora local):

Município/UF:

Motivo:

Descrição do

CONDUTOR ENVOLVIDO

Veículo: V2/ Veículo não registrado/emplacado

Nome/Apelido: WERTEVAN FERREIRA FEITOSA

Data de Nascimento: 03/06/1986 Sexo: Masculino Estado Civil: Casado

Nome do Pai: MANOEL FERREIRA FEITOSA

Nome da Mãe: FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA

Endereço: R LOURENÇO SEVERO LOPES 84, CARVALHADAS

Município/UF: POMBAL/PB

Telefones: 83-9672-7883

CEP:

Grau de Instrução: Fundamental

Naturalidade: POMBAL/PB

Nacionalidade: BRASIL

Ocupação Principal: AGRICULTOR

CPF: Documento de Identificação: 3497596

Órgão Expedidor: SSP /PB

Origem:

Destino:

Estado Físico: Lesões Graves

Socorrido pela PRF? Não Usava Cinto? Não Aplicável Usava Capacete? Ignorado

Existe Declaração em Anexo? Não

Havia Vestígio de Ingestão de Alcool? Ignorado

Transcrição da Declaração:

Condutor é Habilitado? Não

Categoria CNH:

Registro CNH:

Primeira Habilitação:

Validade CNH:

País CNH:

Dormia? Não Km Percorridos:

Horas Dirigindo: Ignorado

Pertences:

Informações Complementares: condutor não habilitado, confeccionado AI B11.666.059-7

ENCAMINHAMENTO DO CONDUTOR

Tipo de Receptor:

Responsável pela Recepção:

Documento do Responsável:

Data/Hora da Recepção (hora local):

Município/UF:

Motivo:

Descrição do

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET: <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06

NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6bec4172d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"

RECEBIDO

30 ABR. 12

DELP



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064
Comunicação: C1013432
STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

PESSOAS ENVOLVIDAS

Tipo de Envolvido: Passageiro Veículo: V1/NOC-9448
Nome/Apelido: QUEILA NOBREGA DE ASSIS Sexo: Feminino Data de 10/11/1970
Nome do Pai:
Nome da Mãe: LUZIA NOBREGA DE ASSIS
Endereço: R JOSE RUFINO 236 CENTRO CEP:
Município/UF: POMBAL/PB Naturalidade: SAO DOMINGOS DE Nacionalidade: BRASIL
CPF: 873.229.434-49 Documento de Identificação: Orgão Expedidor: Telefones 83-9908-8095
Estado Civil: Casado Grau de Instrução: Médio
Ocupação Principal: Origem: POMBAL/PB - BRASIL Destino: POMBAL/PB - BRASIL
Estado Físico: Lesões Leves Socorrido pela PRF? Não Usava Cinto? Não Aplicável Usava Capacete? Sim
Existe Declaração em Anexo? Não
Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:

ENCAMINHAMENTO DO ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Responsável pela Recepção:
Documento do Responsável: Data/Hora da Recepção (hora local):
Município/UF: Motivo:
Descrição do Encaminhamento:

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET: <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06
NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6bec4f72d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064
Comunicação: C1013432
STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM MOTOCICLETAS E ASSEMBLHADOS

Veículo: V2 / HONDA/CG 125 FAN KS Placa:
Nome do Agente/Assinatura: PEDRO DE ALENCAR FREITAS NETO Nº BOAT: 904064
Registro/Matricula do Agente: 1539830 Data: 09/05/2011 19:00

Item	Descrição - Componentes Não Estruturais	Valor	Sim	Não	NA
1	Guidão, suas fixações e comandos nele instalados.	2	X		
2	Sist. de freio dianteiro hidráulico ou mecânico (fixações, mangueiras, cabos, acionamentos, pinças, tambor, disco, etc)	2		X	
3	Amortecedor(es) tras. (Inclusive fixação no chassi).	2		X	
4	Motor e suas fixações.	2		X	
5	Eixo do garfo traseiro	2		X	
6	Roda traseira (aro, cubo, raios, flanges, coroa, etc.).	2		X	
7	Eixo da roda dianteira/traseira.	2		X	
8	Sist. de freio traseiro hidráulico ou mecânico (fixações, mangueiras, acionamentos, pinça, tambor, disco, pedal, etc)	2		X	
9	Pedais de apoio do condutor e passageiro	1		X	
10	Bagageiro traseiro deformado (se houver).	1		X	
11	Alca traseira	1		X	
12	Assento (fixação e firmeza)	1	X		
13	Tanque de combustível, tampa do tanque e mangueiras.	2	X		
14	Roda dianteira (aro, cubo, raios, flanges, etc.)	2	X		
Descrição- Componentes estruturais					
A	Coluna de direção e mesas sup./inf. (folga anormal, danos)	3		X	
B	Amortecedor(es) dianteiro(s)	3	X		
C	Chassis (deformações, desalinhamentos, rompimentos, etc.)	3		X	
D	Garfo traseiro (deformações, desalinhamentos, rompimentos, etc.)	3		X	

Soma dos pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA":

10

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo que corresponde ao dano do veículo

- ☐ Dano de Pequena Montante: até 16 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA", desde que não tenha sido danificado nenhum componente estrutural.
- ☒ Dano de Média Montante: acima de 16 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA", desde que não tenham sido danificados três ou mais componentes estruturais.
- ☐ Dano de Grande Montante: quando tiverem sido assinalados nas colunas "SIM" e "NA", três ou mais componentes estruturais, independente do somatório de pontos.

Observações:

Quando o componente estiver danificado, assinalar com um X na coluna SIM

Quando o componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, assinalar com um X na coluna NÃO

Caso não tenha sido possível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente, assinalar com um X na coluna NA

SIM = Item danificado no acidente

NÃO = Item não danificado ou Não Existente

NA = Item que não foi possível definir o dano (Não Avaliado)

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06
NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6bec4f72d9b5

RECEBIDO

30 ABR. 12

DELPHOS

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA:

904064

Comunicação:

C1013432

* STATUS DA OCORRÊNCIA:

Encerrada

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM MOTOCICLETAS E ASSEMBELHADOS

Veículo: V1 / HONDA/CG 125 FAN KS

Placa: NQC-9448

Nome do Agente/Assinatura: PEDRO DE ALENCAR FREITAS NETO

Nº BOAT: 904064

Registro/Matrícula do Agente: 1539830

Data: 09/05/2011 19:00

Item	Descrição - Componentes Não Estruturais	Valor	SIM	NÃO	NA
1	Guidão, suas fixações e comandos nele instalados.	2	X		
2	Sist. de freio dianteiro hidráulico ou mecânico (fixações, mangueiras, cabos, acionamentos, pinças, tambor, disco, etc)	2		X	
3	Amortecedor(es) tras. (inclusive fixação no chassi).	2		X	
4	Motor e suas fixações.	2		X	
5	Eixo do garfo traseiro	2		X	
6	Roda traseira (aro, cubo, raios, flanges, coroa, etc.)	2		X	
7	Eixo da roda dianteira/traseira.	2		X	
8	Sist. de freio traseiro hidráulico ou mecânico (fixações, mangueiras, acionamentos, pinça, tambor, disco, pedal, etc)	2		X	
9	Pedais de apoio do condutor e passageiro	1		X	
10	Bagageiro traseiro deformado (se houver).	1		X	
11	Alça traseira	1		X	
12	Assento (fixação e firmeza)	1		X	
13	Tanque de combustível, tampa do tanque e mangueiras.	2		X	
14	Roda dianteira (aro, cubo, raios, flanges, etc.)	2		X	
Descrição - Componentes estruturais					
A	Coluna de direção e mesas sup./inf. (folga anormal, danos)	3		X	
B	Amortecedor(es) dianteiro(s)	3		X	
C	Chassis (deformações, desalinhamentos, rompimentos, etc.)	3		X	
D	Garfo traseiro (deformações, desalinhamentos, rompimentos, etc.)	3		X	

Soma dos pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA":

2

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo que corresponde ao dano do veículo

- ☒ Dano de Pequena monta: até 16 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA", desde que não tenha sido danificado nenhum componente estrutural.
- ☐ Dano de Média monta: acima de 16 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA", desde que não tenham sido danificados três ou mais componentes estruturais.
- ☐ Dano de Grande monta: quando tiverem sido assinalados nas colunas "SIM" e "NA", três ou mais componentes estruturais, independente do somatório de pontos.

Observações:

Quando o componente estiver danificado, assinalar com um X a coluna SIM

Quando o componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, assinalar com um X a coluna NÃO

Caso não tenha sido possível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente, assinalar com um X a coluna NA

SIM = Item danificado no acidente

NAO = Item não danificado ou Não Existente

NA = Item que não foi possível definir o dano (Não Avaliado)

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET: <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06

NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6bec4f72d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"

RECEBIDO

30 ABR 12

Página de 8

DELPH



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064

Comunicação: C1013432

* STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM MOTOCICLETAS E ASSEMBELHADOS

Veículo: V2 / HONDA/CG 125 FAN KS


Placa:

Nome do Agente/Assinatura: PEDRO DE ALENCAR FREITAS NETO

Nº BOAT: 904064

Registro/Matricula do Agente: 1539830

Data: 09/05/2011 19:00



Frente



Traseira



Lateral Esquerda



Lateral Direita

JUSTIFICATIVA

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET: <http://www.dprf.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06

NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c6bec472d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"

RECEBIDO

30 ABR. 12

Pág. 7 de 8

DEL



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Sistema de Informações Operacionais
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

OCORRÊNCIA: 904064
Comunicação: C1013432
* STATUS DA OCORRÊNCIA: Encerrada

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM MOTOCICLETAS E ASSEMBLHADOS

Veículo: V1 / HONDA/CG 125 FAN KS	Placa: NQC-9448
Nome do Agente/Assinatura: PEDRO DE ALENCAR FREITAS NETO	N° BOAT: 904064
Registro/Matricula do Agente: 1539830	Data: 09/05/2011 19:00



Frente



Traseira



Lateral Esquerda



Lateral Direita

JUSTIFICATIVA

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NA INTERNET <http://www.dp.f.gov.br>

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO: 19/05/2011 17:16:06
NÚMERO DE CONTROLE: 3c2c5bec4f72d9b5

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
8ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE POMBAL-PB.

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INL

1004029



DECLARAÇÃO



DECLARO, para os devidos fins de DIREITO, que na área que compreende a Delegacia de Polícia Civil do Município de Pombal - PB, não existe Instituto de Polícia Científica, nem Instituto de Medicina Legal.

Pombal - PB, 13 de abril de 2012.

Deusdete Guilherme da Silva

Escrivão de Polícia

Mat. 70.645-1.

